



Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹
 (8) Keuringsbewijs is geldig tot **28 juni 2021**

(6) Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage (AC5/nat APK)

Gegevens voertuig en resultaat keuring

(2) Kenteken 70-NTV-6
 (1) Identificatienummer WBAUS31050A534663
 (5) Voertuigcategorie M1
 Merk BMW
 Type 318i
 (4) Tellerstand 164900

(7) Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten

(3) Datum afgifte rapport 11 juni 2020

(10) Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 09:44
 Transactiecode LG/7D RDW Afdruk
 Steekproef Ja ² Nee
 Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

(9) Naam keuringsinstantie Garage Wijts
 (3) Adres Meerwijkweg 50
 (3) Postcode en plaats 5236 BP 's-Hertogenbosch
 Keuringsinstantienummer FG27F01
 (9) Naam keurmeester RHW Wijts
 (9) Pasnummer 207268
 (9) Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam _____
 Handtekening aanvrager _____
 Datum en tijdstip _____

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91, WVV 94).

(10) In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door _____

Resultaat

Goedkeuring Terecht Terecht na herstel
 Onterecht, goedkeuring vervalt
Adviespunten en/of reparatieadviespunt Terecht
 Onterecht/onvolledig
Afkeerpunten Terecht
 Onterecht
 Handtekening RDW functionaris _____

- 1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
 2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.