



**Bericht-Nr.: 0DE0VIE0EXV010327**

IKFZ-Prüfz.: DZrV#e3C

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**FRÖHLICH**  
**41564 Kaarst**

(1) Fz-Id.Nr.:	<b>WBA3G11030KR69211</b>	
(2) Amtl. Kennz.:	<b>NE EF508 (D)</b>	
(3) Ausstellungsdatum:	03.07.2019 12:52 Uhr	Seite 1 von 2
Prüfart:	Mettmann	5010299015
(4) Laufleistung:	89058 km	
(5) Klasse:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	M1
Aufbau:	Kombilimousine	AC
Hersteller:	BAYER.MOT.WERKE-BMW	0005
Typ:	3K	BOY00128
Var./Ver./Ausf.:		3G11 / 6A350000
Antriebsart:	Benzin	0001
Emissionsschl:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	36W0
zGM:	2065 kg	EZ: 18.05.2015
Letzte HU:	06.2017	FSD.HU/Mangel: 4.17.3/2.0.7
Kundenkennzeichen:		

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

<b>(7) Ergebnis:</b> ohne festgestellte Mängel	<b>(8) Nächste HU</b> Juli 2021	<b>Prüfplakette</b> zugeteilt
---	------------------------------------	----------------------------------

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.  
 Das Fahrzeug ist im Juli 2021 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr David  
 (TÜV SÜD Auto Partner GmbH)



### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	450	430
Betriebsbremse 2. Achse	160	150
Feststellbremse 1	210	200

Abbremsung BBA (%): Räder block.  
 Abbremsung FBA (%): Räder block.

### (10) Hinweise:

- Bremsscheibe(n) vorne: bitte Verschleißgrenze beachten.
- Bremsscheibe(n) hinten: bitte Verschleißgrenze beachten.

**Rechnung** Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	66,39 EUR	79,00 EUR	
Abgasverhalten	25,21 EUR	30,00 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>Netto 91,60 EUR</b>	<b>Brutto 109,00 EUR</b>	<b>USt 19%: 17,40 EUR</b>
USt-IdNr.: DE260736205			

### Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Otto mit geregelter KAT und OBD  
 Software: DSS AU-DE V5.14 10/2018

Kraftstoffart: Benzin  
 Abgas: AVL Gas 1000 V1.41 10/2014  
 Gerätenummer: 6013  
 Messtechnik: AVL OBD 1000 V3.5 01/2017  
 Gerätenummer: VHRMEA

Fahrzeugdaten: I/2019  
 AU-Geräteleitfaden: 5.01

FIN gem. Fz.-Dokumente: WBA3G11030KR69211	MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: i.O.#
	bei Motor an: i.O.#
	MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.
	<b>Funktionsprüfung OBD: i.O.</b>
	Prüfbereitschaft unterstützt: 011111100001
	gesetzt: 000000000000